





Legenda			
Processi di versante		Dissesti dovuti a processi erosivi intensi	
		Fratture complesse	
		Scorrimento	
		Dissesti insistenti nella cartografia ufficiale	
Dissesti rilevati in occasione dell'evento alluvionale del 2011		Colamento lento (Attivo)	
		Colamento medio (Attivo)	
		Colamento rapido (Attivo)	
		Colamento rapido	
Crollo e/o ribaltamento (Attivo)		Crollo e/o ribaltamento (Attivo)	
Deformazione superficiale lenta (creep, scivolamento)		Deformazione superficiale lenta (creep, scivolamento)	
Dissesti dovuti a processi erosivi intensi (Attivo)		Dissesti dovuti a processi erosivi intensi (Attivo)	
Scorrimento (Attivo)		Scorrimento (Attivo)	
Scorrimento (Inattivo)		Scorrimento (Inattivo)	
Scorrimento (Stabilizzato artificialmente o naturalmente)		Scorrimento (Stabilizzato artificialmente o naturalmente)	
Catastrofe frane (FFR)		Catastrofe frane (FFR)	
Frana complessa		Frana complessa	
Colamento lento		Colamento lento	
Rete idrografica		Rete idrografica	
Limite comunale		Limite comunale	
Confine		Confine	



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
PROVINCIA DI MESSINA

PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
PIANO DI EMERGENZA

REVISIONE E AGGIORNAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE N.100 DEL 12 LUGLIO 2012




A - CARTOGRAFIA DI BASE

CARTA GEOMORFOLOGICA

TAV. 7.A

CARTA DEI PROCESSI DI VERSANTE

NOVEMBRE - 2015





COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
PROVINCIA DI MESSINA

PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
PIANO DI EMERGENZA

REVISIONE E AGGIORNAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE N.100 DEL 12 LUGLIO 2012

A - CARTOGRAFIA DI BASE

CARTA GEOMORFOLOGICA

CARTA DEI PROCESSI DI VERSANTE

TAV. 7.B

NOVEMBRE - 2015