



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
PROVINCIA DI MESSINA

II Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

Verbale n. 24 del 07/06/2016

L'anno duemilasedici, nel mese di Giugno, il giorno 07, alle ore 19.00 si è riunita in sessione ordinaria la II Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione.

Sono presenti i consiglieri:

| | | | |
|--------------|------------|------------|----------|
| 1) Bucolo | Emanuele | PRESIDENTE | PRESENTE |
| 2) Nania | Alessandro | COMPONENTE | PRESENTE |
| 3) Ilacqua | Daniela | COMPONENTE | PRESENTE |
| 4) Grasso | Caterina | COMPONENTE | PRESENTE |
| 5) Scilipoti | Carmelo | COMPONENTE | |
| 6) Puliafito | Lucia | COMPONENTE | PRESENTE |
| 7) Campo | Raffaella | COMPONENTE | |

Verificata la validità dell'adunanza, il presidente, alle ore 19.10, dichiara aperti i lavori:

I componenti della commissione redigono la relazione inerente il sopralluogo effettuato presso la scuola comunale "Bastiano Genovese" in data _____

ISTITUTO COMPRENSIVO COMUNALE BASTIANO GENOVESE

La struttura consta di due livelli con annessa area esterna, locali palestra e locale teatro.

Essa versa in discrete condizioni strutturali. Internamente non risultano, allo stato, infiltrazioni nella parte superiore del tetto. Durante il sopralluogo si è comunque notato che il terrazzo non calpestabile di una parte dell'edificio, recentemente oggetto di lavori di impermeabilizzazione, presentava pozze d'acqua piovana in prossimità delle caditoie, sicuramente ostruite dalla presenza di numerosi aghi di pino. A ciò si potrebbe certamente ovviare con una più puntuale pulizia delle canalette di scolo. Basterebbe quindi semplicemente programmare ciclici interventi di manutenzione ordinaria usando appositi mezzi dotati di cestello.

Le criticità riscontrate riguardano invece diversi infissi della scuola che risultano vetusti ed arrugginiti. L'intonaco della facciata esterna andrebbe rinnovato.

Nella scuola risultano molte piccole problematiche che potrebbero essere risolte con immediati interventi di piccola manutenzione.

Alcuni di questi sono stati già sollecitati dalla seconda commissione durante il sopralluogo alla palestra annessa all'istituto e risolte con l'intervento presso gli uffici comunali.

L'arredo della scuola risulta in buone condizioni anche se banchi e sedie dovrebbero essere rinnovati per adeguarli ai nuovi standard.

Si evidenzia la presenza di alcune aule ricavate in prossimità dell'uscita di sicurezza.

Questa criticità, dovuta al trasferimento di alcune classi dell'ex scuola destra longano, dovrebbe essere risolta già a partire dal prossimo anno scolastico poiché il plesso in questione è stato recentemente ristrutturato.

L'area esterna antistante l'entrata della scuola è in buone condizioni, la cura della stessa è affidata a una cooperativa esterna.

La scuola è dotata, nella parte posteriore, di ampi spazi esterni e di un'ampia pineta adiacente ai locali del teatro. Essa necessiterebbe di alcuni interventi di manutenzione del verde, per poter essere meglio utilizzata anche mediante l'organizzazione di attività ludico ricreative.

La maggiore criticità riscontrata riguarda la viabilità all'esterno della scuola. La via Immacolata, antistante, è molto stretta e durante gli orari di ingresso ed uscita dalla scuola si creano spesso ingorghi nonostante l'istituzione di un senso unico. La strada retrostante, inoltre non è asfaltata, è priva di segnaletica orizzontale, costituendo fonte di pericolo e ulteriore rallentamento della circolazione dei veicoli.

Durante il sopralluogo non si è proceduto a visitare i locali della palestra in quanto la stessa è stata oggetto di un precedente sopralluogo riguardante la verifica dello stato degli impianti sportivi comunali.

Il Segretario

Il Presidente

