

COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

II Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

Verbale n. 54 del 05 ottobre 2015

L'anno duemilaquindici, il giorno cinque del mese di ottobre alle ore 12,00 regolarmente convocata si è riunita la II Commissione Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione, per discutere sul seguente ordine del giorno:

- 1) Consulenza e studio in merito agli eventi comunali
- 2) Studio, promozione e sviluppo degli impianti sportivi comunali e modalità di utilizzo per la stagione 2015/2016
- 3) Lettura e analisi del regolamento delle Commissioni Consiliari ed eventuali proposte

Sono presenti-

Bucolo Emanuele	PRESIDENTE
Ilacqua Daniela	CONSIGLIERE
Campo Raffaella	CONSIGLIERE
Grasso Caterina	CONSIGLIERE
Scilipoti Carmelo	CONSIGLIERE
Nania Alessandro	CONSIGLIERE

Espleta le funzioni di Segretaria: Lombardo Angela Catena

Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta e pone in discussione il punto 2 all'o.d.g. "Studio, promozione e sviluppo degli impianti sportivi comunali e modalità di utilizzo per la

stagione 2015/2016"


Il Presidente invita i componenti ad iniziare i lavori per la stesura della bozza di relazione relativa all'impianto sportivo di Aia Scarpaci.

Vengono confrontati i vari appunti che i componenti avevano preparato durante il sopralluogo.


Dopo aver stilato la prima parte della relazione i componenti discutono la parte descrittiva degli interventi necessari per rendere più agibile l'uso dell'impianto.

Terminata tutta la parte descrittiva i componenti rileggono la relazione e l'approvano ad unanimità.

La bozza della relazione viene allegata al presente verbale.

Il Segretario


Il Presidente



BOZZA RELAZIONE IMPIANTO SPORTIVO "AIA SCARPACI"

L'impianto sportivo "Aia Scarpaci", sito nel quartiere Sant'Antonino, è recintato con una inferriata, e al suo interno si trova un palazzetto dello sport in muratura, un campetto di basket con una gradinata tifo prospiciente e un'area parcheggio.

Il palazzetto presenta la facciata con cospicue tracce di umidità e intonaco rovinato in più punti, si rilevano atti vandalici lungo tutto il perimetro, le vetrate si presentano lesionate presumibilmente da pallonate. All'esterno le scale di ingresso alla struttura sono in cemento e non sono rifinite accuratamente, si rilevano crepe sul cemento e il ferro affiorato in superficie si presenta arrugginito.

In merito alla struttura va indicata l'assenza di guaina di isolamento su una parte della copertura del tetto a causa della quale penetra l'acqua piovana all'interno dei locali.

Il palazzetto all'interno consta di un campo da pallavolo, una gradinata tifo servita da appositi bagni, e, dalla parte opposta, spogliatoi e locali di servizio utilizzati dai fruitori della struttura.

Il campo da pallavolo si presenta in buone condizioni e viene adoperato da società sportive che operano sia nel settore amatoriale che agonistico.

La gradinata tifo può ospitare più di un centinaio di persone ma purtroppo i bagni che dovrebbero essere utilizzati dal pubblico versano in cattivo stato di conservazione.

Più precisamente i bagni si presentano con grosse tracce di umidità sul tetto, le cassette dei bagni non funzionano, così come le porte che sono rotte e i lavandini perdono acqua.

Gli spogliatoi presentano tracce di umidità sul tetto dovute alle infiltrazioni dell'acqua piovana, segni di muffa sulle pareti, i vetri delle finestre lesionati e le porte segnate da atti vandalici.

Il campetto esterno di basket si trova in cattive condizioni tale da non poter essere adoperato per alcuna attività. In particolare mancano i canestri, il terreno da gioco si trova in stato di abbandono e la gradinata tifo necessita di importanti interventi strutturali.

L'area circostante necessiterebbe di una riqualificazione generale al fine di poter essere utilizzata non solo come parcheggio ma anche per altre attività sportive ricreative.

Attualmente in una parte dello spiazzo esterno, nei giorni di martedì e giovedì, viene allestito il mercato del contadino.

Interventi urgenti	Interventi futuri
• Rifacimento guaina tetto • Sostituzione vetri lesionati • Riparazione bagni • Trattamento antimuffa ed umidità	• Ristrutturazione dell'esistente • Implementazione con aree attrezzate per scopo ludico e sportivo • Creazione area verde