



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
PROVINCIA DI MESSINA

II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n⁵⁸ del 03 Maggio 2016

L'anno duemilasedici, il giorno tre del mese di Maggio, alle ore 20.00, regolarmente convocata, si riunisce la II Commissione Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione, per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) Consulenza e studio in merito agli eventi comunali*
- 2) Studio e approfondimento della gestione del Teatro Mandanici*
- 3) Sopralluogo nelle scuole di proprietà comunale e relative relazioni*
- 4) Servizi in capo alla Pubblica Istruzione.*
- 5) Mozione per l'istituzione di un regolamento per la tutela del benessere animale nel territorio comunale.*

Espleta le funzioni di Segretario il Consigliere Daniela Ilacqua

Consiglieri presenti: Bucolo Emanuele - Presidente Campo Raffaella Grasso Caterina Ilacqua Daniela Nania Alessandro Scilipoti Carmelo	Consiglieri assenti: Puliafito Lucia T.
---	--

Alle ore 20 essendo presenti tutti i consiglieri membri della commissione, il presidente dichiara aperta la seduta.

In seguito al sopralluogo avvenuto lunedì 2 c.m. presso l' Istituto Comprensivo " Balotta" di salita del Carmine, i consiglieri redigono la relazione della struttura che allegano al presente verbale.

ISTITUTO COMPRENSIVO "BALOTTA"

La struttura consta di due livelli e appare in discrete condizioni, non risultano infiltrazioni d'acqua nelle aule né problematiche di tipo strutturale, ad eccezione di alcuni avvallamenti del pavimento.

L'area esterna, invece, necessita di interventi: il muro di cinta lato monte, crollato a seguito dell'alluvione del 2008 deve essere ripristinato; alcune parti di cornicione risultano danneggiate come si evince dalle foto allegate; la recinzione in ferro appare arrugginita.

Una sezione di ringhiera pericolante è stata di recente rimossa da personale comunale e giace nel cortile costituendo un pericolo per i bambini.


Nella parte retrostante l'Istituto, vi è un campetto di Basket di recente realizzazione che presenta già qualche criticità a causa delle infiltrazioni fangose provenienti dal terreno adiacente di natura argillosa, che soprattutto quando piove rilascia residui copiosi.

INTERVENTI URGENTI	INTERVENTI FUTURI
- Rimuovere la ringhiera dal cortile interno - Ripristinare il muro di recinzione lato Monte crollato a seguito di alluvione - Canaletta di scolo al confine con il terreno argilloso	- Sistemare il cancello scorrevole posto all'ingresso

Conclusa la relazione, alle ore 20.30 la seduta è tolta.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

