



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
PROVINCIA DI MESSINA

II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n. ⁶² del 12 Maggio 2016

L'anno duemilasedici, il giorno tredici del mese di Maggio, alle ore 19.00, regolarmente convocata, si riunisce la II Commissione Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione, per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) Consulenza e studio in merito agli eventi comunali*
- 2) Studio e approfondimento della gestione del Teatro Mandanici*
- 3) Sopralluogo nelle scuole di proprietà comunale e relative relazioni*
- 4) Servizi in capo alla Pubblica Istruzione.*
- 5) Mozione per l'istituzione di un regolamento per la tutela del benessere animale nel territorio comunale.*

Espleta le funzioni di Segretario il Consigliere Caterina Grasso

Consiglieri presenti: Bucolo Emanuele - Presidente Campo Raffaella Grasso Caterina Ilacqua Daniela Nania Alessandro Puliafito Lucia T.	Consiglieri assenti: Scilipoti Carmelo
--	---

Alle ore 19:10 essendo presenti tutti i consiglieri membri della commissione, il presidente dichiara aperta la seduta.

In seguito al sopralluogo avvenuto lunedì 9 c.m. presso l' Istituto Comprensivo " Militi" di Portosalvo, i consiglieri redigono la relazione della struttura che allegano al presente verbale.



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
PROVINCIA DI MESSINA

IL COMITATO CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n. 1 del 13 Maggio 2010

L'anno duemillesimo, il giorno tredici del mese di Maggio, alle ore 19.00, regolarmente convocata, si riunisce la II Commissione Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione, per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) Consultare e studio in merito agli eventi comunali
 - 2) Studio e approfondimento della gestione del Centro Abitativo
 - 3) Sopralluogo nelle scuole di proprietà comunale e relative relazioni
 - 4) Servizi in capo alla Pubblica Istruzione.
 - 5) Relazione per l'istituzione di un regolamento per la tutela del benessere animale nel territorio comunale.
- Espletta funzioni di Segretario il Consigliere Carolina Grassano

Consiglieri presenti: Bruno Emanuele - Presidente Giampaolo Raffaele Giampaolo Grassano Giampaolo Daniela Nadia Alessandro Pulita Lucia T.	Consiglieri assenti: Scalipon Carmelo
--	--

All'ora 19.10 essendo presenti tutti i consiglieri membri della commissione, il presidente dichiara aperta la seduta.

In seguito al sopralluogo effettuato lunedì 9 nel presso l'Istituto Comprensivo "Militari" di Fontanafredda, i consiglieri redigono la relazione della struttura che allegano al presente verbale.

ISTITUTO COMPRENSIVO “ MILITI”

Scuola Primaria: La struttura consta di un livello e appare in discrete condizioni, non risultano infiltrazioni d'acqua nelle aule né problematiche di tipo strutturale. Le uniche criticità riscontrate riguardano alcuni infissi nella parte anteriore della scuola che risultano non di ultima generazione ma, in ferro. Mentre negli infissi posteriori, lato strada della scuola in una classe vi è una serranda rotta.

Scuola d'Infanzia e Scuola Secondaria: La struttura consta di due livelli, al piano inferiore vi è la scuola d'Infanzia con annessa area esterna, mentre al piano superiore vi è la Scuola Media.

Nella Scuola d'Infanzia risultano molte problematiche: tra la porta d'ingresso e il muro risulta un foro evidente; bisogna mettere in sicurezza gli impianti elettrici in quanto: sono presenti, in alcune classi e nel corridoio dei fili terminali di collegamento alle plafoniere e al filo del telefono visibili, vi sono poi alcune panche che necessitano di manutenzione.

Alcune serrande necessitano di interventi di riparazione e sostituzione: in una classe infatti vi è una serranda e la finestra della stessa rotta, l'altra invece si trova all'interno dei servizi igienici, e nei giorni di pioggia si verifica un allagamento. Inoltre vi è la mancanza di una seconda porta di emergenza.

L'arredo della scuola risulta in cattive condizioni.

Vi è una stanza di passaggio tra l'edificio e l'area esterna con il tetto di coibentato e a causa di questo la stanza non risulta ben isolata termicamente.

Anche l'area esterna, necessita di interventi: vi è del materiale abbandonato (come vecchie caldaie e una cucina); il balcone del primo piano che sporge nel cortile dell'area esterna è a rischio caduta calcinacci, infatti è stata posizionata una rete sotto di esso per sicurezza come si evince dalle foto allegate. I giochi presenti risultano obsoleti.

Nella struttura del piano superiore, ovvero nella scuola Secondaria vi sono solo due classi, sono evidenti alcune criticità: in una classe che non viene usata vi è un'infiltrazione d'acqua e manca un vetro nella finestra, non è presente il bagno per disabili; inoltre non vi è nessun presidio elettronico.

Su tutta la struttura la II Commissione consiliare si riserva di convocare il funzionario Fazio poiché necessita di un intervento importante, in quanto risulta molto fatiscente.

INTERVENTI URGENTI	INTERVENTI FUTURI
- Sostituire serrande - Sostituzione dei giochi - Mettere in sicurezza l'impianto elettrico	- Progettare una nuova area scolastica comprensiva in cui trovano alloggio le classi delle scuole Elementari, delle scuole Medie e scuola dell'Infanzia, con aree attrezzate all'avanguardia. - Riqualificazione degli edifici comunali per altra destinazione (biblioteca di quartiere, polifunzionale)

Conclusa la relazione, alle ore 20.15 la seduta è tolta.

Letto, approvato e sottoscritto

Scuola Primaria. La struttura consta di un livello e appare in discrete condizioni, non risultano infiltrazioni. L'acqua nella parte superiore del tipo strutturale. Le uniche criticità riscontrate riguardano alcuni infissi nella parte superiore della scuola che risultano non di ultima generazione ma, in forte. Mentre negli infissi posteriori, lato strada, la scuola in una classe vi è una serranda con.

Scuola d'infanzia e scuola secondaria. La struttura consta di due livelli, al piano inferiore vi è la scuola d'infanzia con un'area esterna mentre al piano superiore vi è la scuola Media.

Nella scuola d'infanzia risultano molte problematiche: tra la porta d'ingresso e il muro risulta un foro evidente, bisogna mettere in sicurezza gli impianti elettrici in quanto sono presenti in alcune classi e nel corridoio del filo centrali di collegamento alle plattforme e al filo del telefono visibile. Vi sono poi alcune parti che necessitano di manutenzione.

Alcune serrande necessitano di interventi di riparazione e sostituzione: in una classe infatti vi è una serranda e la finestra della stessa room. L'altra invece si trova all'interno dei servizi igienici e nei giorni di pioggia si verifica un allagamento. Inoltre vi è la mancanza di una seconda porta di emergenza.

L'interno della scuola risulta in cattive condizioni.

Vi è una stanza di passaggio tra l'edificio e l'area esterna con il tetto di coperto e a causa di questo la stanza non risulta ben isolata termicamente.

Anche l'area esterna necessita di interventi: vi è del materiale abbandonato (come vecchie caldaie e una cucina) il balcone del primo piano che sporge nel cortile dell'area esterna è a rischio caduta calcinacci. Infatti è stata posizionata una rete sotto di esso per sicurezza come si evince dalle foto allegate. I giochi esterni risultano ok.

Nella struttura del primo superiore, ovvero nella scuola secondaria vi sono solo due classi, sono evidenti alcune criticità: in un classe che non viene usata vi è un'infiltrazione d'acqua e manca un vetro nella finestra, non è presente il bagno per disabili, inoltre non vi è nessun presidio elettronico.

Per tutte la struttura la Commissione consiglia di convocare il funzionario Fazio poiché necessita di un intervento importante in quanto risulta molto fatiscente.


INTERVENTI FUTURI	INTERVENTI URGENTI
- Progettare una nuova area scolastica comprensiva in cui trovino alloggio le classi delle scuole elementari, delle scuole Medie e scuola dell'Infanzia con aree attrezzate all'avvicinabilità. - Riqualificazione degli edifici comuni per altra destinazione (biblioteca di quartiere, polifunzionale).	- Sostituire serrande - Sostituzione dei giochi - Mettere in sicurezza l'impianto elettrico

Conferma la relazione alle ore 20.15 la seduta è tolta.

Il verbale approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a horizontal stroke and a small upward curve.