

STUDIO GEOLOGICO

PIANI PARTICOLAREGGIATI

B2a - Indagini integrative	ID Elaborati	B2b - C6
B2b - Cartografia di analisi	Revisione	01
B2c - Cartografia di sintesi	Data emissione	Aprile 2016


B1b - Cartografia di analisi

B2b - C6
Carta morfologica territorio comunale
scala 1:2.000

Zone:

- Asse attrezzato Parco lineare
- Sant'Antonino

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Me)
ALLEGATO N° 28B
Atta delibera Consiliare N. 40 del 07-07-2017
Barcellona P. G. II
Il Segretario Comunale Il Sindaco C. G.



Il Geologo




COMUNE DI BARCELLONA
POZZO DI GOTTO
17 MAG 2016
POSTA IN ENTRATA


Il R.u.p.



- Depositi antropici
Zona di riporto asse ferroviario e stradale
- Zone di saia talora antropizzate
- Depositi di spiaggia
- Depositi alluvionali attuali
(Torréntizi)
- Detrito di versante
- Coperture detritiche antiche
- Depositi alluvionali recenti talora terrazzati
- Terrazzi marini e Depositi terrazzati in più ordini
- Ghiale e Sabbie di Messina
- Argille azzurre
- Argille scagliose dei Monti Peloritani
- Formazioni prevalentemente litoidi
(Trubi - Calcarei e Sabbie - Calcari evaporitici)
- Alternanza arenitico - sabbioso - argilloso
(F.ne San Pier Niceto - Flysch di Capo d'Orlando)
- Metamorfiti



- Conoidi
- Frane
- Cava
- Asse fluvio - torrentizio
Asse antropizzati
- Asse fluvio - torrentizio
Asse principali
- Asse fluvio - torrentizio
Alveo di magra
- Scarpate fluviali rettificata
- Muri di origine prevalenti
- Scarpate antropiche*
- Muri, piccoli rilevati, orli di cave etc etc
- Scarpate antropiche*
Rilevati stradali e ferroviari
- Orlo di spiaggia
- Scarpate naturali
- Prevalenti in volumi litoidi
- Scarpate fluvio - torrentizie
- Scarpate di erosione fluviale
- Nicchia di distacco
- Orlo di terrazzo
- Dilavamento diffuso
- Prevalentemente in aree argillose e aree detritiche a matrice medio - fine ad elevate pendenze
- Elementi del P.A.I.
- Frane
e relativo n. d'ordine
- Rischio idraulico
e relativo n. d'ordine
- Discontinuità tettonica
(foglia diretta e tratti quando presunta)
- Discontinuità tettonica
(foglia inversa)
- Aree esondabili



Asse attrezzato Parco lineare
Sant'Antonino