

COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

II Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

Verbale n. 61 del 26 ottobre 2015

L'anno duemilaquindici, il giorno venticinque del mese di novembre alle ore 12,00 regolarmente convocata si è riunita la II Commissione Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione, per discutere sul seguente ordine del giorno:

- 1) Consulenza e studio in merito agli eventi comunali
- 2) Studio, promozione e sviluppo degli impianti sportivi comunali e modalità di utilizzo per la stagione 2015/2016
- 3) Lettura e analisi del regolamento delle Commissioni Consiliari ed eventuali proposte

Sono presenti-

Ilacqua Daniela	VICE-PRESIDENTE
Campo Raffaella	CONSIGLIERE
Grasso Caterina	CONSIGLIERE
Puliafito Lucia	CONSIGLIERE
Scilipoti Carmelo	CONSIGLIERE
Nania Alessandro	CONSIGLIERE

Espleta le funzioni di Segretaria: Lombardo Angela Catena

In assenza del Presidente ne assume le funzioni il Vice-Presidente Ilacqua Daniela.


Constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta e pone in discussione il punto 2 all'o.d.g. "Studio, promozione e sviluppo degli impianti sportivi comunali e modalità di utilizzo per la stagione 2015/2016

I componenti iniziano ad elaborare gli appunti relativi al sopralluogo effettuato presso il centro giovani di Cairolì e procedono alla stesura della relazione.


Alla fine dei lavori redigono la relazione finale che si allega al presente verbale.

Alle ore 13,35 il Vice-Presidente scioglie la seduta e la rinvia come da convocazione.

Il Segretario



Il Presidente



RELAZIONE CENTRO GIOVANILE DI CAIROLI

Il Centro giovanile "Cairolì" consta di un edificio su due piani che ospita uffici, aree comuni destinate a laboratori e servizi igienici. Vi è inoltre una struttura separata adibita a sala prove. Alle spalle dell'edificio si trova un impianto sportivo comprendente un campo di calcetto e un campo di pallacanestro, con annessa struttura-spogliatoio.

I locali interni appaiono in discrete condizioni, anche se al pian terreno vi sono evidenti tracce di umidità e nel complesso gli arredi appaiono vetusti e datati.

All'esterno, sulla facciata dal lato sinistro si riscontra una parte di cornicione con evidenti crepature.

Sempre all'esterno nella parte antistante l'edificio vi è un albero pericolosamente inclinato, la cui area circostante è stata interdetta al pubblico. Nella parte retrostante vi è un'area su cui è stata realizzata una struttura con copertura in coibentato, non rifinita.

L'impianto sportivo appare in cattive condizioni: il campo di calcetto presenta falle nella rete delle porte e assenza di segnaletica orizzontale. Il campo di pallacanestro è recintato ma privo di segnaletica e di illuminazione, ai bordi dello stesso è cresciuta vegetazione spontanea.

Alle spalle del campo di basket si estende un terreno di proprietà comunale di circa 7000 mt al quale si accede attraverso un cancello di ferro. L'area versa in stato di abbandono.

I locali spogliatoio con i relativi servizi igienici non sono fruibili, sono infatti utilizzati come deposito, al loro interno sono presenti: pannelli espositivi, attrezzature sportive, scenografie teatrali, piscine gonfiabili, attrezzature per giardinaggio, attrezzi di falegnameria, sedie impilate, una vespa 50 e altro materiale di varia provenienza.

Il Centro giovanile è utilizzato prevalentemente dai giovani del quartiere, ma non solo, offre attività laboratoriali e ludiche, organizzate in House o in collaborazione con le associazioni o le scuole del territorio.

Interventi urgenti	Interventi futuri
• Completare la copertura dell'area esterna • Ripristinare il cornicione • Rifacimento del manto dei due campi sportivi • Trattamenti antimuffa e antiumido • Pitturazione delle pareti • Inventario degli oggetti • Ripristino degli spogliatoi esistenti	• Progetto di riqualificazione degli impianti sportivi comprendente anche l'area comunale attualmente abbandonata.